

八尾市通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

【市内一円】

令和7年8月時点

番号	市町名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	八尾市	曙川東小	主要地方道 八尾茨木線	曙川東1丁目	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての整備を行う。	歩道整備	大阪府	事業中
2	八尾市	久宝寺小	主要地方道 大阪港八尾線	南久宝寺1丁目～ 久宝寺5丁目	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての整備を行う。	歩道整備、交差点改良	大阪府	事業中
3	八尾市	八尾小 高美小	主要地方道 大阪港八尾線	東本町4丁目～ 荘内町2丁目	歩行者が多く、また、沿道店舗などからの車の出入りが多いことから電柱が歩行者の通行の安全の妨げになっている。	安全な歩行空間の整備 無電柱化	大阪府	対策完了
4	八尾市	桂小 北山本小 山本小	都市計画道路 東大阪中央線	小畑町4丁目～ 高砂町3丁目	並行する通学路の通過交通が多く、歩行者の安全の妨げとなっている。	通過交通の排除 (バイパス整備)	大阪府	事業中
5	八尾市	美園小	主要地方道 (旧)大阪中央環状線	佐堂町2丁目	渋滞箇所として位置付けられており、交通量が多く歩行者の安全の妨げとなっている。	交差点改良	大阪府	対策完了
6	八尾市	久宝寺小 安中小	都市計画道路 久宝寺線 (府道住吉八尾線)	南久宝寺1丁目～ 龍華町1丁目	久宝寺方面からJR久宝寺駅へアクセスする道路においては、自動車交通量や自転車及び歩行者が多いにもかかわらず、歩車分離がされておらず危険である。また、周辺の並行する通学路の通過交通も多く、歩行者の安全の妨げとなっている。	現道拡幅、歩道設置、無電柱化、 周辺道路の通過交通の排除	八尾市	事業中
7	八尾市	久宝寺小	通学路安全対策 (久宝寺小学校区)	久宝寺他	車両がスピードを出し危険。 車両の交通量が多く歩行者との接触が懸念される。 見通しの悪い交差点が多く危険。	横断歩道部の舗装カラー化 交差点部の舗装カラー化 路側帯の舗装カラー化	八尾市	対策完了
8	八尾市	美園小	通学路安全対策 (美園小学校区)	美園町他	〃	〃	八尾市	対策完了
9	八尾市	八尾小	通学路安全対策 (八尾小学校区)	本町他	〃	〃	八尾市	対策完了
10	八尾市	安中小	通学路安全対策 (安中小学校区)	安中町他	〃	〃	八尾市	対策完了
11	八尾市	高美小	通学路安全対策 (高美小学校区)	高美町他	〃	〃	八尾市	対策完了
12	八尾市	高美南小	通学路安全対策 (高美南小学校区)	高美町他	〃	〃	八尾市	対策完了
13	八尾市	用和小	通学路安全対策 (用和小学校区)	北本町他	〃	〃	八尾市	対策完了
14	八尾市	長池小	通学路安全対策 (長池小学校区)	長池町他	〃	〃	八尾市	対策完了
15	八尾市	西山本小	通学路安全対策 (西山本小学校区)	西山本町他	〃	〃	八尾市	対策完了
16	八尾市	南山本小	通学路安全対策 (南山本小学校区)	山本町南他	〃	〃	八尾市	対策完了
17	八尾市	刑部小	通学路安全対策 (刑部小学校区)	刑部他	〃	〃	八尾市	対策完了
18	八尾市	北高安小	通学路安全対策 (北高安小学校区)	千塚他	〃	〃	八尾市	対策完了
19	八尾市	中高安小	通学路安全対策 (中高安小学校区)	郡川他	〃	〃	八尾市	対策完了
20	八尾市	南高安小	通学路安全対策 (南高安小学校区)	黒谷他	〃	〃	八尾市	対策完了
21	八尾市	曙川東小	通学路安全対策 (曙川東小学校区)	曙川東他	〃	〃	八尾市	対策完了
22	八尾市	山本小	通学路安全対策 (山本小学校区)	堤町他	〃	〃	八尾市	対策完了
23	八尾市	桂小	通学路安全対策 (桂小学校区)	高砂町他	〃	〃	八尾市	対策完了
24	八尾市	曙川小	通学路安全対策 (曙川小学校区)	八尾木他	〃	〃	八尾市	対策完了
25	八尾市	北山本小	通学路安全対策 (北山本小学校区)	上尾町他	〃	〃	八尾市	対策完了
26	八尾市	東山本小	通学路安全対策 (東山本小学校区)	東山本町他	〃	〃	八尾市	対策完了
27	八尾市	高安西小	通学路安全対策 (高安西小学校区)	高安町北他	〃	〃	八尾市	対策完了
28	八尾市	上之島小	通学路安全対策 (上之島小学校区)	上之島町南他	〃	〃	八尾市	対策完了
29	八尾市	南山本小 高美小	主要地方道大阪港 八尾線	青山町1丁目～ 山本町南1丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等での安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯の設置を行う。	歩道照明灯の設置	大阪府	対策完了
30	八尾市	高美小	一般府道八尾道明 寺線	高美町2丁目～ 高美町1丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等での安全な通行空間の確保のため歩道照明灯の設置を行う。	歩道照明灯の設置	大阪府	対策未定

八尾市通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

【市内一円】

令和7年8月時点

番号	市町名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
31	八尾市	龍華小	主要地方道旧大阪中央環状線	植松町5丁目～東太子1丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、歩行者の安全な通行確保のため、歩道の段差改善を行うとともに夜間等での安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯の設置を行う。	歩道の段差改善、交通安全対策歩道照明灯の設置	大阪府	対策完了
32	八尾市	八尾小用和小長池小	一般府道八尾道明寺線	荘内町2丁目～楠根4丁目～萱振町2丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、危険な状況であるため、自転車通行空間の整備を行う。	自転車通行空間の整備	大阪府	一部完了
33	八尾市	大正北小	主要地方道旧大阪中央環状線	木之本～南木本橋	通学路における自転車歩行者の通行が多く、歩行者の安全な通行確保のため、歩道の段差改善を行う。	歩道の段差改善、交通安全対策	大阪府	対策完了
34	八尾市	久宝寺小	一般府道大阪八尾線	東久宝寺2丁目(顕証寺)～東久宝寺3丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、危険な状況であるため、自転車通行空間の整備を行う。	自転車通行空間の整備	大阪府	対策完了
35	八尾市	志紀小	一般府道八尾道明寺線	志紀町2丁目～志紀町西2丁目	通学路における自転車歩行者の通行が多く、夜間等での安全な通行空間の確保のため、歩道照明灯の設置を行う。	歩道照明灯の設置	大阪府	対策未定
36	八尾市	志紀小	市道木ノ本田井中線	田井中1丁目～田井中2丁目	通学路の歩行空間がなく危険であるため、道路幅を広げ通学路としての整備を行う。	歩道拡幅	八尾市	対策完了
37	八尾市	曙川東小	市道 曙川第257号線	曙川東8丁目	隣接する新市街地での道路の整備に伴う既存通学路への交通負荷を軽減するため、橋梁を新設し、これに伴い物理的デバイスを用いた交差点改良を行う。	橋梁新設、交差点改良	八尾市	対策完了
38	八尾市	東山本小	市道 山本第73号線 市道 高安第46号線	東山本町9丁目～東町6丁目	道幅が狭いうえ、通学路の歩行空間がなく危険であるため、接続している道路幅員と合わせて道路幅を広げるとともに、歩道整備を行う。	歩道整備、道路の拡幅	八尾市	事業中
39	八尾市	用和小	市道八尾第465号線	萱振町1丁目	通学路に指定されている新萱振橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
40	八尾市	龍華小	市道竜華第64号線	南太子堂4丁目	通学路に指定されている東百済橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
41	八尾市	東山本小	市道山本第73号線	東山本町5丁目	通学路に指定されている式部橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
42	八尾市	東山本小	市道山本第255号線	東山本町4丁目	通学路に指定されている五陵橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
43	八尾市	東山本小	市道山本第97号線	東山本町7丁目	通学路に指定されている古橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
44	八尾市	東山本小	市道山本服部川線	東山本町7丁目	通学路に指定されている中高橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
45	八尾市	東山本小	市道山本第237号線	東山本町1丁目	通学路に指定されている針之木橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
46	八尾市	高安西小	市道南高安第38号線	高安町南6丁目	通学路に指定されている垣内橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
47	八尾市	南高安小	市道南高安第27号線	恩智北町2丁目	通学路に指定されている恩智橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
48	八尾市	竹淵小	市道竜華第8号線	竹淵5丁目	通学路に指定されている竹淵橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
49	八尾市	用和小	市道山本第67号線	楠根町1丁目	通学路に指定されている八尾22号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
50	八尾市	志紀小	市道志紀第43号線	志紀町西2丁目	未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全点検により、安全対策を行う。	横断防止柵の設置	八尾市	対策完了
51	八尾市	東山本小	市道高安第46号線	東町6丁目	未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全点検により、安全対策を行う。	舗装カラー化	八尾市	対策完了
52	八尾市	曙川小	市道曙川第87号線	東弓削2丁目	未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全点検により、安全対策を行う。	舗装カラー化	八尾市	対策完了
53	八尾市	大正小	市道若林沼線	太田3丁目	未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全点検により、安全対策を行う。	横断防止柵の設置	八尾市	対策完了
54	八尾市	龍華小	市道竜華第64号線	南太子堂4丁目	通学路に指定されているひのき橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
55	八尾市	八尾小	市道八尾第471号線	栄町1丁目	通学路に指定されている八尾32号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工予定
56	八尾市	大正北小	市道大正第321号線	南木の本2丁目	通学路に指定されている大正55号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
57	八尾市	南山本小	市道山本第104号線	山本町4丁目	通学路に指定されている美好橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工予定
58	八尾市	南山本小	市道山本第198号線	山本町南5丁目	通学路に指定されている山本28号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工中

八尾市通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

【市内一円】

令和7年8月時点

番号	市町名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
59	八尾市	東山本小	市道山本服部川線	東山本町6・7丁目	通学路に指定されている畑中橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
60	八尾市	南高安小	市道南高安第18号線	黒谷2丁目	通学路に指定されている南高安3号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工予定
61	八尾市	南高安小	市道南高安第22号線	黒谷2丁目	通学路に指定されている南高安5号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工予定
62	八尾市	刑部小	市道山本第374号線	柏村町2丁目	通学路に指定されている曙橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
63	八尾市	西山本小	市道八尾山本線	西山本町2丁目	歩行者、自転車、自動車等が交錯する危険な交差点であることから、歩行空間の確保や区間線等による安全対策を行う。	現道拡幅、歩行者滞留スペースの確保 区画線による注意喚起	八尾市	対策完了
64	八尾市	永畑小	市道竜華第3058号線	永畑町2丁目	通学路に指定されている市道竜華第3058号線では、道路が狭小であり交差点の見通しが悪く、歩行者、自転車、自動車等が交錯し、安全確保が不十分であることから、現道拡幅や区画線等による安全対策を行う。	現道拡幅 区画線による注意喚起	八尾市	対策完了
65	八尾市	南山本小	主要地方道 八尾茨木線	山本町南4丁目	交差点を起点に渋滞が発生しており、通学路等になっている生活道路への車両の通り抜けが生じているため、交差点改良により、渋滞が緩和されることで、生活道路への車の通り抜けを減少し、周辺の通学路の安全性を高める。 また、通学路となっている並行する市道と一体となって改良することで、十分な歩行空間が確保でき、歩行者と自転車の交錯など危険を解消する。	道路改築 (歩道改良、交差点改良、路側整備)	大阪府	施工中
66	八尾市	南高安小	市道南高安第118号線	垣内1・2丁目	通学路の歩行空間がなく危険であるため、道路幅を広げ通学路としての整備を行う。	歩道拡幅	八尾市	対策完了
67	八尾市	久宝寺小	都市計画道路 久宝寺緑地線	久宝寺6丁目	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げるとともに、歩道整備を行う。	現道拡幅、歩道設置	八尾市	事業中
68	八尾市	曙川小	市道曙川第53号線	大字刑部	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての歩道整備を行う。	歩道整備	八尾市	対策完了
69	八尾市	曙川小	市道曙川第87号線	大字都塚	未就学児が日常的に集団で移動する経路の 緊急安全点検により、道路幅を広げ、歩道整備を行う。	歩道整備	八尾市	対策完了
70	八尾市	八尾小	市道八尾第163号線	東本町1丁目	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての歩道整備を行う。	歩道整備	八尾市	対策完了
71	八尾市	龍華小	市道大正第51号線	北木の本5丁目	通学路に指定されている大正16号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
72	八尾市	志紀小	市道大正第287号線	空港1丁目	通学路に指定されている大正53号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工中
73	八尾市	南高安小	市道南高安第163号線	恩智中町2丁目	通学路に指定されている大正橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	対策完了
74	八尾市	西山本小	市道山本第108号線	山本町三丁目	通学路に指定されているよしみ橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工中
75	八尾市	西山本小	市道山本第111号線	山本町三丁目	通学路に指定されている山本18号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工中
76	八尾市	高安西小	市道高安第42号線	東山本新町九丁目	通学路に指定されている山本36号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	施工中
77	八尾市	大正小	市道大正第69号線	太田一丁目	歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての歩道整備を行う。	歩道整備	八尾市	施工中
78	八尾市	高安西小	府道山本黒谷線	高安町北1丁目	路面表示「交差点注意」が消えかかっている。 「徐行」「スピード落とせ」等、表示内容の見直し	路面表示内容の引き直し	大阪府	対策完了
79	八尾市	長池小	弥刀上之島線	八尾市緑ヶ丘五丁目	通学路に指定されている弥刀上之島線について、歩行者の安全な通行を確保するため、歩道の段差改善整備を行う。	歩道整備	八尾市	令和8年度施工予定
80	八尾市	曙川小	曙川第267号線	八尾市大字都塚	通学路に指定されている曙川第267号線について、歩道がなく歩行者が車道を通行し、危険であるため、道路幅を広げ通学路としての歩道整備を行う。	歩道整備	八尾市	令和8年度施工予定
81	八尾市	曙川小	曙川第142号線	曙町3丁目	通学路に指定されている志紀2号橋について、転落防止柵の改良を行う。	転落防止柵の改良	八尾市	令和8年度施工予定