

## (中学校)

学校名	施設名	構造	建築年度	耐震性能	補強年度	改築年度	備考
八尾中学校	北西側教室棟	RC	昭和45年度	A	平成12年度		
	北東側教室棟	RC	昭和39・45年度	A	平成24年度		
	南側教室棟	RC	昭和34・36・39・60年度	A	平成24年度		
	東側教室棟	RC	昭和60年度	A			新耐震基準
	屋内運動場	RC	昭和60年度	A			新耐震基準
久宝寺中学校	北側教室棟等	RC	昭和36・49・52・56年度	A	平成25年度		
	西側教室棟等	RC	昭和51年度	A	平成23年度		
	屋内運動場	RC	昭和51年度	A	平成23年度		
龍華中学校	南側教室棟	RC	昭和41・49年度	A	平成25年度		
	西側教室棟	RC	昭和44年度	A	平成11年度		
	屋内運動場	S	昭和45年度	A	平成22年度		
大正中学校	中央教室棟	RC	平成27年度	A		平成27年度	新耐震基準
	北側教室棟	RC	昭和51・52・56年度	A	平成26・27年度		
	南側教室棟	RC	昭和57年度	A			新耐震基準
	屋内運動場	RC	平成14年度	A			新耐震基準
成法中学校	北西側教室棟	RC	昭和35年度	A	平成27年度		
	北東側教室棟	RC	昭和37年度	A	平成27年度		
	南側教室棟等	RC	昭和56・57・58年度	A	平成27年度		
	屋内運動場	RC	昭和62年度	A			新耐震基準

学校名	施設名	構造	建築年度	耐震性能	補強年度	改築年度	備考
南高安中学校	北側教室棟	RC	昭和48年度	A			補強不要
	中央教室棟	RC	昭和48年度	A	平成26年度		
	南側教室棟	RC	昭和48・56・60年度	A	平成27年度		
	屋内運動場	RC	昭和48年度	A	平成21年度		
高安中学校 (施設一体型 小・中学校)	校舎棟	RC	昭和54年度	A	平成27年度		
	屋内運動場	RC	昭和54年度	A	平成27年度		
	屋内運動場(旧北高安小学校)	RC	昭和47年度	A	平成23年度		
	屋内運動場(旧高安中学校)	RC	平成1年度	A			新耐震基準
曙川中学校	南側教室棟	RC	昭和33・36・39・46年度	A	平成21・24 25年度		一部校舎を平成26年度改築
	東側教室棟	S	昭和50年度	A	平成24・25年度		一部校舎を平成26年度改築
	中央教室棟	RC	平成26年度	A		平成26年度	新耐震基準
	北側教室棟	RC	昭和42・48年度	A	平成13・24 25・26年度		
	屋内運動場	RC	昭和47年度	A	平成22年度		
志紀中学校	南側教室棟	RC	昭和41・42年度	A	平成24年度		
	北西側教室棟	RC	昭和35年度	A			補強不要
	南西・中央教室棟	RC	昭和45年度	A	平成25・26年度		
	北側教室棟	RC	昭和59年度	A			新耐震基準
	屋内運動場	RC	昭和59年度	A			新耐震基準
上之島中学校	南側教室棟	RC	昭和46・48年度	A	平成24・25年度		
	北側教室棟	RC	昭和46・51年度	A	平成26年度		
	屋内運動場	RC	昭和46年度	A	平成24年度		

学校名	施設名	構造	建築年度	耐震性能	補強年度	改築年度	備考
桂中学校	教室棟(新築棟)	RC	平成27年度	A		平成27年度	新耐震基準
	屋内運動場	RC	昭和46年度	A	平成24年度		
	第2屋内運動場	RC	昭和48年度	A	平成24年度		
高美中学校	北側教室棟	RC	昭和47年度	A	平成26年度		
	南側教室棟	RC	昭和47年度	A	平成24・25年度		
	東側教室棟	RC	昭和57年度	A			新耐震基準
	屋内運動場	RC	昭和49年度	A	平成21年度		
曙川南中学校	南側教室棟	RC	昭和51年度	A	平成27年度		
	中央教室棟	RC	昭和51・55・57年度	A	平成26年度		
	北側教室棟	RC	昭和59年度	A			新耐震基準
	屋内運動場	RC	昭和51年度	A	平成21年度		
東中学校	教室棟	RC	昭和54年度	A	平成25年度		
	屋内運動場	RC	昭和54年度	A			補強不要
亀井中学校	教室棟	RC	昭和55年度	A			補強不要
	屋内運動場	RC	昭和55年度	A			補強不要