

随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成30年3月30日

八尾市監査委員	田 中 清
同	八 百 康 子
同	小 湊 雅 子
同	谷 沢 千賀子
同	大 星 なるみ

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

2 監査の結果
別紙のとおり

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 竹田孝吏様

八尾市監査委員 田中清
同 八 百 康子
同 小 湊 雅子
同 谷 沢 千賀子
同 大 星 なるみ

随 時 監 査 結 果 報 告 書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 高安受水場送水ポンプ棟更新工事

工 事 目 的	老朽化した高安受水場送水ポンプ棟及び付帯設備（場内配管、ポンプ設備、電気設備等）を更新、耐震化し、市内給水の安定性を確保する。
工 事 場 所	八尾市服部川一丁目 112 番地 他
工 事 期 間	平成 27 年 5 月 25 日 ～ 平成 31 年 3 月 22 日
工 事 費	2,304,720,000円（落札率94.9%）
施 工 業 者	大日本・吉原特定建設工事共同企業体
工 事 内 容	送水ポンプ棟 ・構造 規模 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上2階建 ・建築面積 326.92 m ² ・延べ面積 871.27 m ² ・主要諸室 ポンプ室、電気室、監視室等 場内配管工事 ・DIPφ600～φ1000 ポンプ設備工事 両吸込み渦巻きポンプ 3台 φ350×300 他 電気計装設備工事
工事進捗状況	平成 30 年 1 月 31 現在 41.2%

2 監査の実施日

平成 30 年 2 月 2 日

3 監査の方法等

平成 29 年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000 万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約し、実施した。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・調査・設計・仕様・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、概ね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容・工事請負契約等については特に不備なところはなく、適切なものであった。また、施工監理、使用材料承諾及び試験・検査等に関する書類等についても問題はなかった。

(2) 現場施工状況調査について

施工状況は、工事出来高としては 41.2%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。