

随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成31年3月7日

八尾市監査委員	田	中	清
同	八	百	康子
同	小	湊	雅子
同	越	智	妙子
同	重	松	恵美子

記

- 1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

- 2 監査の結果
別紙のとおり

- 3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

- 4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太様
八尾市議会議員 田中久夫様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 小湊雅子
同 越智妙子
同 重松恵美子

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 曙川公園整備工事

工事目的	近畿財務局合同宿舎跡地の一部に、遊具・広場・園路等を築造し、特色や魅力ある新設の公園を整備する。		
工事場所	八尾市八尾木五丁目地内		
工事期間	平成30年6月19日～平成31年2月28日		
工事費	115,029,720円（落札率83.5%）		
施工業者	株式会社大西東山造園八尾営業所		
工事内容	公園面積 3,689.87 m ² 植栽 高木植栽工 43本 中低木植栽工 1,061本 建築施設組立設置工 四阿・パーゴラ工 1基	遊戯施設整備工 滑り台 1基 幼児用複合遊具 1基 ブランコ 1基 サービス施設整備工 ベンチ・テーブル工 21基	
工事進捗状況	平成30年12月13日現在 74%		

2 監査の実施日

平成30年12月13日

3 監査の方法等

平成 30 年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000 万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約し、実施した。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・調査・設計・仕様・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、概ね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容・工事請負契約等については特に不備なところはなく、適切なものであった。また、施工監理、使用材料承諾及び試験・検査等に関する書類等についても問題はなかった。

(2) 現場施工状況調査について

施工状況は、工事出来高としては74%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。