

監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による監査の結果に関する報告について、同条第9項、八尾市監査基準第16条及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

令和3年3月26日

八尾市監査委員	吉	川	慎一郎
同	八	百	康子
同	重	松	恵美子
同	栴	井	政佐美

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり。

2 監査の結果
別紙のとおり。

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 山本桂右様
八尾市議会議員 西田尚美様

八尾市監査委員 吉川 慎一郎
同 八 百 康子
同 重 松 恵美子
同 梶 井 政佐美

監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第1回工事監査 消防団南高安分団北部分隊消防機械器具置場新築工事

工 事 目 的	施設の老朽化に伴い、消防機械器具置場の新築工事を行う。
工 事 場 所	八尾市教興寺六丁目地内
工 事 期 間	令和2年9月17日～令和3年3月17日
工 事 費	44,591,800円 (落札率 90.20%)
施 工 業 者	株式会社乾工務所
工 事 内 容	・構造 鉄骨造1階建て ・面積 建築面積:140.25㎡ 延床面積:140.25㎡ ・主室 機械器具置場(消防団車庫)64.73㎡、待機室64.90㎡ ・その他 外構(ホース乾燥塔、プロパン置場)
工事進捗状況	令和3年1月22日現在 55%

2 監査の実施日

令和3年1月22日

3 監査の着眼点

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理が事業目的及び関係法令に適合し、適正に行われているかを着眼点とした。

4 監査の実施方法等

令和2年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000 万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理の各段階における技術的事項の実施状況について、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、また、事前の質問書に対する回答をベースに、書類審査において関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の実地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、本市監査専門委員 坂本良高氏にその調査を依頼して実施した。

5 監査の結果

(1) 総括的所見

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、全般的に概ね良好であった。

(2) 書類調査における所見

本工事の工事着手前における計画・設計、積算・見積、入札・契約、また、工事着手後における監理・監督及び施工管理等については、特に指摘すべき事項はなかった。

(3) 現場施工状況における所見

当該工事エリアの巡視を行い、目視とヒアリングによって施工状況を確認した結果、現場施工状況、安全衛生管理については、特に指摘すべき事項はなかった。

以上