

八尾市立学校構造躯体健全性調査業務 現地調査対象一覧

築年基準年： 2024 (令和6)年

20251110作成

【小学校】

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
1	1	1605	龍華小学校	4	給食	C	S 55 03	1980	44	1		H 22	⑯
2	2	1609	竹渕小学校	2	給食	B	S 58 03	1983	41	1	●		⑰
	3	1609	竹渕小学校	3	校舎	B	S 58 06	1983	41	3	●		⑲
	4	1609	竹渕小学校	4	屋体	B	S 58 03	1983	41	2	●		⑳
3	5	1613	曙川小学校	8	給食	E	S 42 05	1967	57	1		H 22	⑥
4	6	1619	東山本小学校	2	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 20	①-3
5	7	1621	美園小学校	4	屋体	D	S 47 08	1972	52	2		H 18	③
6	8	1622	永畠小学校	6	屋体	D	S 47 08	1972	52	2		H 18	③
7	9	1625	高美南小学校	5	校舎	D	S 49 07	1974	50	1		H 20	④
8	10	1626	高安西小学校	3	校舎	C	S 51 03	1976	48	1		H 18	④
9	11	1629	上之島小学校	1	校舎	B	S 58 10	1983	41	4	●		①
	12	1629	上之島小学校	2	校舎	B	S 58 10	1983	41	2	●		②
	13	1629	上之島小学校	3	給食	B	S 58 10	1983	41	1	●		④
	14	1629	上之島小学校	4	屋体	B	S 58 10	1983	41	2	●		③
10	15	1630	大正北小学校	1	校舎	B	S 63 03	1988	36	4	●		①②
	16	1630	大正北小学校	2	屋体	B	S 63 03	1988	36	1	●		③
			合計							32	9	7	

八尾市立学校構造躯体健全性調査業務 現地調査対象一覧

築年基準年： 2024 (令和6)年

20251110作成

【中学校】

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
1	1	4241	八尾中学校	8	校舎	B	S 61 02	1986	38	3	●		㉑
	2	4241	八尾中学校	9	校舎	B	S 61 02	1986	38	3	●		㉔
	3	4241	八尾中学校	10	屋体	B	S 61 02	1986	38	2	●		㉕
2	4	4244	大正中学校	3	校舎	B	S 58 03	1983	41	4	●		㉖-1-2
3	5	4243	龍華中学校	3	校舎	E	S 44 08	1969	55	4		H 09	㉒
4	6	4245	成法中学校	4	校舎	B	S 57 03	1982	42	1	●		㉔
	7	4245	成法中学校	5	校舎	B	S 58 03	1983	41	4	●		㉑
	8	4245	成法中学校	6	校舎	B	S 59 03	1984	40	4	●		㉒
	9	4245	成法中学校	8	屋体	B	S 63 03	1988	36	2	●		㉓
5	10	4249	志紀中学校	8	校舎	B	S 60 03	1985	39	3	●		㉔
	11	4249	志紀中学校	9	屋体	B	S 60 03	1985	39	2	●		㉔
6	12	4252	高美中学校	3	校舎	B	S 58 03	1983	41	4	●		㉘
7	13	4253	曙川南中学校	5	校舎	B	S 60 03	1985	39	3	●		㉕
			合計							39	12	1	