

八尾市立学校構造躯体健全性調査業務 書面調査対象一覧

築年基準年： 2024 (令和6)年

20251110作成

【小学校】

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
1	1	1601	八尾小学校	1	校舎	F S	34 03	1959	65	3		H 21	⑩-1
	2	1601	八尾小学校	2	校舎	E S	41 11	1966	58	3		H 21	⑩-2
	3	1601	八尾小学校	3	校舎	D S	47 08	1972	52	4		H 21	⑩
	4	1601	八尾小学校	4	校舎	D S	48 08	1973	51	4		H 21	㉑-1、㉑-2
	5	1601	八尾小学校	5	屋体	C S	55 03	1980	44	2		H 21	㉒
2	6	1602	山本小学校	1	校舎	C S	54 03	1979	45	4		H 21	㉓
	7	1602	山本小学校	3	屋体	B S	56 03	1981	43	2	●	H 21	㉔
3	8	1603	用和小学校	1	校舎	F S	39 04	1964	60	1		H 10	⑫-1
	9	1603	用和小学校	2	校舎	F S	40 12	1965	59	2		H 10	⑫-2
	10	1603	用和小学校	3	校舎	E S	41 08	1966	58	2		H 10	⑫-3
	11	1603	用和小学校	4	校舎	C S	54 03	1979	45	4		H 21	㉕-1
	12	1603	用和小学校	5	校舎	C S	54 03	1979	45	4		H 21	㉕-2
	13	1603	用和小学校	6	校舎	C S	55 01	1980	44	1		H 21	㉖
	14	1603	用和小学校	7	屋体	B S	57 03	1982	42	2	●	H 21	㉗
4	15	1604	久宝寺小学校	1	校舎	F S	33 10	1958	66	3		H 22	①-1
	16	1604	久宝寺小学校	2	校舎	F S	38 03	1963	61	3		H 22	①-2
	17	1604	久宝寺小学校	3	校舎	D S	47 03	1972	52	4		H 22	⑭-1
	18	1604	久宝寺小学校	4	校舎	C S	52 03	1977	47	2		H 22	⑭-2
	19	1604	久宝寺小学校	5	校舎	D S	50 06	1975	49	3		H 22	⑰
	20	1604	久宝寺小学校	6	校舎	C S	53 03	1978	46	4		H 22	㉑、㉒
5	21	1605	龍華小学校	1	校舎	E S	43 03	1968	56	2		H 09	⑩
	22	1605	龍華小学校	2	校舎	C S	54 02	1979	45	4		H 22	㉓
	23	1605	龍華小学校	3	校舎	C S	55 03	1980	44	4		H 22	㉔
	24	1605	龍華小学校	5	校舎	B S	56 03	1981	43	3	●	H 22	㉕-1
6	25	1606	大正小学校	1	校舎	D S	47 03	1972	52	4		H 20	⑮-1
	26	1606	大正小学校	3	校舎	D S	48 03	1973	51	4		H 20	㉖-1-2-3
	27	1606	大正小学校	4	屋体	D S	50 06	1975	49	2		H 19	㉗
7	28	1608	安中小学校	1	校舎	E S	41 12	1966	58	3		H 21	①-1
	29	1608	安中小学校	2	校舎	E S	43 01	1968	56	3		H 21	①-2
	30	1608	安中小学校	3	校舎	D S	46 03	1971	53	3		H 12	①-3
	31	1608	安中小学校	4	校舎	D S	46 03	1971	53	3		H 12	②
	32	1608	安中小学校	5	校舎	D S	46 03	1971	53	3		H 12	③-1、③-2
	33	1608	安中小学校	6	屋体	D S	47 07	1972	52	2		H 19	⑦
8	34	1609	竹濑小学校	1	校舎	D S	46 08	1971	53	3		H 22	①
9	35	1610	南高安小学校	1	校舎	E S	41 03	1966	58	2		H 20	⑤-1
	36	1610	南高安小学校	2	校舎	E S	44 11	1969	55	1		H 20	⑤-2
	37	1610	南高安小学校	3	校舎	F S	35 11	1960	64	2		H 21	⑪-1
	38	1610	南高安小学校	4	校舎	E S	41 01	1966	58	2		H 21	⑪-2
	39	1610	南高安小学校	5	校舎	C S	52 02	1977	47	4		H 21	⑰
	40	1610	南高安小学校	6	校舎	C S	54 03	1979	45	3		H 21	㉑
	41	1610	南高安小学校	7	校舎	D S	46 03	1971	53	2		H 20	㉓-1
10	42	1610	南高安小学校	8	校舎	D S	47 03	1972	52	3		H 20	㉓-2
	43	1613	曙川小学校	1	校舎	E S	43 06	1968	56	2		H 22	①-1
	44	1613	曙川小学校	2	校舎	E S	43 06	1968	56	2		H 22	①-2
	45	1613	曙川小学校	3	校舎	D S	46 02	1971	53	1		H 22	①-3
	46	1613	曙川小学校	4	校舎	D S	46 02	1971	53	3		H 22	①-4
	47	1613	曙川小学校	5	校舎	E S	43 06	1968	56	2		H 22	③-1
	48	1613	曙川小学校	6	校舎	D S	50 02	1975	49	2		H 22	③-2
	49	1613	曙川小学校	7	校舎	E S	42 05	1967	57	3		H 22	④
	50	1613	曙川小学校	9	校舎	D S	50 02	1975	49	3		H 22	⑰
11	51	1613	曙川小学校	10	屋体	E S	45 12	1970	54	2		H 21	②
	52	1614	北山本小学校	1	校舎	C S	52 08	1977	47	3		H 14	⑭-1
12	53	1614	北山本小学校	5	屋体	D S	47 03	1972	52	2		H 19	⑧
	54	1615	南山本小学校	1	校舎	F S	34 03	1959	65	2		H 19	⑥-1
	55	1615	南山本小学校	2	校舎	F S	40 03	1965	59	3		H 19	⑥-2
	56	1615	南山本小学校	3	校舎	E S	42 03	1967	57	3		H 19	⑥-3
	57	1615	南山本小学校	4	校舎	E S	43 03	1968	56	2		H 19	⑥-4
13	58	1616	志紀小学校	1	校舎	D S	49 03	1974	50	2		H 20	⑰-1
	59	1616	志紀小学校	2	校舎	C S	51 03	1976	48	4		H 22	㉑
	60	1616	志紀小学校	3	校舎	C S	54 03	1979	45	4		H 22	㉓
14	61	1617	高美小学校	1	校舎	E S	43 08	1968	56	4		H 22	①-1
	62	1617	高美小学校	2	校舎	E S	43 08	1968	56	2		H 22	①-2
	63	1617	高美小学校	3	校舎	D S	46 03	1971	53	1		H 22	①-3

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
15	64	1617	高美小学校	4	校舎	E	S 45 12	1970	54	4		H 20	③
	65	1617	高美小学校	5	屋体	D	S 47 03	1972	52	2		H 21	⑫
	66	1618	長池小学校	1	校舎	E	S 44 12	1969	55	4		H 20	①-1
	67	1618	長池小学校	2	校舎	E	S 44 12	1969	55	4		H 20	①-2
	68	1618	長池小学校	3	校舎	D	S 47 08	1972	52	3		H 22	⑥-2-3-4-5
16	69	1618	長池小学校	4	屋体	D	S 47 08	1972	52	2		H 21	⑤
	70	1619	東山本小学校	1	校舎	D	S 46 03	1971	53	4		H 20	①-1
	71	1619	東山本小学校	3	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 20	③-1
	72	1619	東山本小学校	4	校舎	D	S 50 03	1975	49	4		H 20	③-2-4
	73	1619	東山本小学校	5	校舎	C	S 52 03	1977	47	4		H 20	③-3
17	74	1619	東山本小学校	8	屋体	D	S 48 03	1973	51	2		H 21	④
	75	1621	美園小学校	1	校舎	D	S 47 08	1972	52	2		H 21	①
	76	1621	美園小学校	2	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 21	②-2-3-4-5-6
	77	1621	美園小学校	3	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 21	②-7
	78	1622	永畑小学校	1	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 20	①
18	79	1622	永畑小学校	2	校舎	D	S 47 08	1972	52	2		H 22	②-1-3-4
	80	1622	永畑小学校	3	校舎	C	S 51 08	1976	48	1		H 22	②-2
	81	1622	永畑小学校	4	校舎	D	S 47 08	1972	52	2		H 22	②-5
	82	1622	永畑小学校	5	給食	D	S 47 08	1972	52	1		H 22	⑤
	83	1623	刑部小学校	1	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 21	①
19	84	1623	刑部小学校	2	校舎	D	S 47 08	1972	52	4		H 21	②-1-2
	85	1623	刑部小学校	3	校舎	C	S 53 02	1978	46	4		H 21	⑧
	86	1623	刑部小学校	4	屋体	D	S 47 08	1972	52	2		H 18	③
	87	1624	西山本小学校	1	校舎	D	S 50 03	1975	49	4		H 20	①-1-2-3
	88	1624	西山本小学校	2	校舎	D	S 50 03	1975	49	1			①-4
20	89	1624	西山本小学校	3	校舎	D	S 50 03	1975	49	4		H 21	②-1-2-3
	90	1624	西山本小学校	4	給食	D	S 50 03	1975	49	4			③
	91	1624	西山本小学校	5	屋体	D	S 50 03	1975	49	2		H 19	④
	92	1625	高美南小学校	1	校舎	D	S 49 07	1974	50	3		H 22	①-1-2-3
	93	1625	高美南小学校	2	校舎	D	S 49 06	1974	50	3		H 20	②-1-2-3-4
21	94	1625	高美南小学校	3	校舎	D	S 49 07	1974	50	3		H 20	③-1
	95	1625	高美南小学校	4	校舎	D	S 49 06	1974	50	3		H 20	③-2-3-4
	96	1625	高美南小学校	6	校舎	D	S 49 06	1974	50	3		H 22	⑥-1-2
	97	1625	高美南小学校	7	校舎	D	S 49 06	1974	50	3		H 22	⑦
	98	1625	高美南小学校	8	給食	D	S 49 06	1974	50	1			⑧
22	99	1625	高美南小学校	9	校舎	C	S 53 05	1978	46	3		H 20	⑬
	100	1625	高美南小学校	10	屋体	D	S 50 06	1975	49	3		H 21	⑨
	101	1626	高安西小学校	1	校舎	C	S 51 03	1976	48	5		H 21	①-1-2-3-4-5
	102	1626	高安西小学校	2	校舎	C	S 51 03	1976	48	5		H 20	②-1-2
	103	1626	高安西小学校	4	校舎	C	S 51 03	1976	48	4		H 20	⑨
23	104	1626	高安西小学校	5	校舎・屋体	C	S 51 03	1976	48	3		H 21	⑮-1-2-3
	105	1627	曙川東小学校	1	校舎	C	S 53 04	1978	46	4		H 21	①
	106	1627	曙川東小学校	2	給食	C	S 53 04	1978	46	1			④
	107	1627	曙川東小学校	3	校舎・屋体	C	S 53 04	1978	46	3		H 19	⑩-1-2
	108	1628	亀井小学校	1	校舎	C	S 54 03	1979	45	4		H 21	①-1-2-3
24	109	1628	亀井小学校	4	校舎・屋体	C	S 54 03	1979	45	3		H 21	②-1-2-3
			合計							314	3	105	

## 八尾市立学校構造躯体健全性調査業務 書面調査対象一覧

築年基準年： 2024 (令和6)年

20251110作成

【中学校】

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
1	1	4241	八尾中学校	1	校舎	E	S 45 07	1970	54	3		H 10	①
	2	4241	八尾中学校	2	校舎	F	S 39 05	1964	60	3		H 20	②-1
	3	4241	八尾中学校	3	校舎	E	S 45 07	1970	54	3		H 20	②-2
	4	4241	八尾中学校	4	校舎	F	S 35 03	1960	64	3		H 22	⑤-1
	5	4241	八尾中学校	5	校舎	F	S 37 02	1962	62	3		H 22	⑤-2
	6	4241	八尾中学校	6	校舎	F	S 37 03	1962	62	3		H 22	⑤-3
	7	4241	八尾中学校	7	校舎	F	S 40 03	1965	59	3		H 22	⑤-4
2	8	4242	久宝寺中学校	1	校舎	F	S 36 10	1961	63	2		H 22	⑧-1
	9	4242	久宝寺中学校	2	校舎	F	S 37 12	1962	62	2		H 22	⑧-2
	10	4242	久宝寺中学校	3	校舎	D	S 49 05	1974	50	4		H 22	⑩-1
	11	4242	久宝寺中学校	4	校舎	D	S 49 05	1974	50	4		H 22	⑩-2
	12	4242	久宝寺中学校	5	校舎	C	S 53 03	1978	46	4		H 22	⑭
	13	4242	久宝寺中学校	6	校舎	B	S 57 02	1982	42	4	●	H 22	⑮
	14	4242	久宝寺中学校	7	校舎・屋体	C	S 52 03	1977	47	3		H 21	⑰-1-2
3	15	4243	龍華中学校	1	校舎	E	S 42 03	1967	57	4		H 20	①-1
	16	4243	龍華中学校	2	校舎	E	S 42 03	1967	57	4		H 20	①-2
	17	4243	龍華中学校	4	校舎	D	S 50 03	1975	49	4		H 22	⑩
	18	4243	龍華中学校	5	屋体	E	S 45 12	1970	54	2		H 19	③
4	19	4244	大正中学校	1	校舎	C	S 51 10	1976	48	3		H 22	⑭
	20	4244	大正中学校	2	校舎	B	S 57 02	1982	42	3	●	H 22	⑳
5	21	4245	成法中学校	1	校舎	F	S 35 11	1960	64	3		H 20	⑨
	22	4245	成法中学校	2	校舎	F	S 37 10	1962	62	2		H 20	⑮
	23	4245	成法中学校	3	校舎	B	S 57 03	1982	42	4	●	H 22	⑳
6	24	4246	南高安中学校	1	校舎	D	S 48 12	1973	51	1		H 12	⑪
	25	4246	南高安中学校	2	校舎	D	S 48 12	1973	51	4		H 21	⑬-1-2-3-4-5-6
	26	4246	南高安中学校	3	校舎	D	S 48 12	1973	51	4		H 21	⑭-1-3-4
	27	4246	南高安中学校	4	校舎	B	S 57 01	1982	42	4	●	H 21	⑰
	28	4246	南高安中学校	5	校舎	B	S 61 03	1986	38	4	●		⑳
	29	4246	南高安中学校	6	屋体	D	S 48 12	1973	51	2		H 18	⑮
7	30	4248	曙川中学校	1	校舎	F	S 36 10	1961	63	1		H 19	⑤-1
	31	4248	曙川中学校	2	校舎	F	S 39 11	1964	60	1		H 19	⑤-2
	32	4248	曙川中学校	3	校舎	F	S 39 03	1964	60	1		H 19	⑥-1
	33	4248	曙川中学校	4	校舎	D	S 47 03	1972	52	2		H 19	⑥-2
	34	4248	曙川中学校	5	校舎	E	S 43 03	1968	56	3		H 09	⑧
	35	4248	曙川中学校	6	校舎	D	S 48 10	1973	51	4		H 19	⑰
	36	4248	曙川中学校	8	屋体	D	S 47 08	1972	52	2		H 21	⑬
	37	4249	志紀中学校	1	校舎	E	S 43 03	1968	56	3		H 21	①-1
8	38	4249	志紀中学校	2	校舎	E	S 41 08	1966	58	1		H 21	①-2
	39	4249	志紀中学校	3	校舎	E	S 42 02	1967	57	3		H 21	①-3
	40	4249	志紀中学校	4	校舎	D	S 46 03	1971	53	3		H 21	③④
	41	4249	志紀中学校	5	校舎	F	S 36 02	1961	63	2		H 18	⑤-1
	42	4249	志紀中学校	6	校舎	F	S 35 10	1960	64	2		H 18	⑤-2
	43	4249	志紀中学校	7	校舎	D	S 46 03	1971	53	3		H 21	⑥⑦
	44	4250	上之島中学校	1	校舎	D	S 47 03	1972	52	3		H 20	⑬-1
9	45	4250	上之島中学校	2	校舎	D	S 47 03	1972	52	4		H 20	⑭-1
	46	4250	上之島中学校	3	校舎	D	S 48 08	1973	51	2		H 20	⑭-2
	47	4250	上之島中学校	4	校舎	C	S 51 03	1976	48	1		H 22	⑭-3
	48	4250	上之島中学校	5	校舎	D	S 47 03	1972	52	4		H 22	⑭-4
	49	4250	上之島中学校	6	校舎	D	S 47 03	1972	52	4		H 22	⑭-5
	50	4250	上之島中学校	7	校舎	D	S 47 03	1972	52	3		H 22	⑮-1
	51	4250	上之島中学校	8	校舎	D	S 47 03	1972	52	3		H 22	⑮-2
	52	4250	上之島中学校	9	校舎	C	S 51 05	1976	48	3		H 22	⑳
	53	4250	上之島中学校	10	屋体	D	S 47 03	1972	52	2		H 21	⑰
10	54	4251	桂中学校	2	屋体	D	S 47 03	1972	52	2		H 21	⑳
	55	4251	桂中学校	3	屋体	D	S 48 10	1973	51	2		H 21	㉑-1-2
11	56	4252	高美中学校	1	校舎	D	S 48 03	1973	51	3		H 22	①-1-2-3-4
	57	4252	高美中学校	2	校舎	D	S 49 06	1974	50	2		H 22	⑤-1-2
	58	4252	高美中学校	4	校舎	D	S 48 03	1973	51	4		H 21	⑩
	59	4252	高美中学校	5	校舎	D	S 48 03	1973	51	4		H 21	⑪
	60	4252	高美中学校	6	校舎	D	S 48 03	1973	51	4		H 21	⑫
	61	4252	高美中学校	7	屋体	D	S 49 05	1974	50	3		H 21	㉒-1-2
12	62	4253	曙川南中学校	1	校舎	C	S 52 03	1977	47	4		H 20	①-1-2
	63	4253	曙川南中学校	2	校舎	C	S 52 03	1977	47	4		H 22	③-1-2

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	建設年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
	64	4253	曙川南中学校	3	校舎	C	S 55 05	1980	44	4		H 16	⑪
	65	4253	曙川南中学校	4	校舎	B	S 58 03	1983	41	4	●		⑭
	66	4253	曙川南中学校	6	屋体	C	S 52 03	1977	47	2		H 18	⑤-1
13	67	4254	東中学校	1	校舎	C	S 55 03	1980	44	4		H 22	①-1
	68	4254	東中学校	2	校舎	C	S 55 03	1980	44	4		H 22	①-2
	69	4254	東中学校	3	屋体	C	S 55 03	1980	44	2		H 21	②
14	70	4255	亀井中学校	1	校舎	B	S 56 03	1981	43	4	●	H 22	①-1-2
	71	4255	亀井中学校	2	屋体	B	S 56 03	1981	43	2	●	H 16	②-1
			合計							210	8	69	

八尾市立学校構造躯体健全性調査業務 書面調査対象一覧

築年基準年： 2024 （令和6）年

20251110作成

【義務教育学校】

校	棟	学校番号	学校名	対象番号	区分	分類	築年月	西暦	築年	階数	新耐震以後	耐震診断年	棟番号
1	1	C/J017	高安小中学校	1	校舎	C	S 54 02	1979	45	4		H 26	①
	2			2	校舎	C	S 54 02	1979	45	4		H 26	②
	3			3	校舎	C	S 54 02	1979	45	4		H 26	③
	4			4	校舎・屋体	C	S 54 02	1979	45	3		H 26	④
	6			6	屋体	D	S 47 08	1972	52	1		H 21	⑩棟
			合計							16	0	5	