

公共建築物(市営住宅・学校園を除く)耐震性能一覧表

令和5年4月1日現在

番号	施設名	所在地	構造	階数	建設年度	耐震性能	備考
1	市庁舎本館	本町1丁目	SRC/S	10/3	H5年	A	新耐震
2	市庁舎西館	本町2丁目	SRC	5/2	H5年	A	新耐震
3	市庁舎北分室	本町1丁目	RC	2/0	S36年	A	平成22年度診断完了
4	桂人権コミュニティセンター	桂町2丁目	RC	2/0	S38年	A	耐震補強済
5	桂人権コミュニティセンター	桂町2丁目	RC	1/0	S41年	A	補強不要
6	桂人権コミュニティセンター	桂町2丁目	RC	1/0	S55年	A	補強不要
7	安中人権コミュニティセンター	安中町8丁目	RC	2/0	S41年	A	耐震補強済
8	安中人権コミュニティセンター	安中町8丁目	RC	1/0	S56年	A	新耐震
9	文化会館	光町2丁目	SRC	5/2	S63年	A	新耐震
10	龍華出張所、コミュニティセンター	南太子堂2丁目	RC	3/0	H27年	A	新耐震
11	山本出張所、コミュニティセンター	山本町1丁目	RC	5/1	H8年	A	新耐震
12	竹淵出張所、コミュニティセンター	竹淵東4丁目	RC	4/0	H29年	A	新耐震
13	曙川出張所、コミュニティセンター	八尾木4丁目	RC	2/0	S59年	A	新耐震
14	高安出張所、コミュニティセンター	千塚3丁目	RC	2/0	S61年	A	新耐震
15	久宝寺出張所、コミュニティセンター	北久宝寺2丁目	RC	2/0	S53年	A	補強不要
16	志紀出張所、コミュニティセンター	志紀町西1丁目	RC	2/0	S49年	A	耐震補強済
17	大正出張所、コミュニティセンター	若林町3丁目	RC	2/0	H26年	A	新耐震
18	南高安出張所、コミュニティセンター	恩智中町4丁目	RC	2/0	S57年	A	新耐震
19	緑ヶ丘コミュニティセンター	緑ヶ丘1丁目	RC	2/0	S55年	A	補強不要
20	曙川東小学校区集会所	曙川東8丁目	S	1/0	H8年	A	新耐震
21	刑部小学校区集会所	刑部3丁目	RC	2/0	S53年	A	補強不要
22	用和小学校区集会所	山城町3丁目	S	2/0	H16年	A	新耐震
23	八尾小学校区集会所	本町5丁目4番25号	S	1/0	H18年	A	新耐震
24	亀井小学校区集会所	亀井町2丁目4番11号	S	1/0	H26年	A	新耐震
25	共同浴場錦温泉	幸町3丁目	RC	2/0	S45年	A	耐震補強済
26	在宅福祉サービスネットワークセンター	青山町4丁目	RC	4/1	H10年	A	新耐震
27	社会福祉会館	本町2丁目	RC	3/1	S48年	A	補強不要
28	桂老人福祉センター	桂町3丁目	RC	2/0	S49年	A	補強不要
29	安中老人福祉センター	安中町8丁目	RC	2/0	S51年	A	補強不要
30	障害者総合福祉センター	南本町8丁目	RC	5/1	H15年	A	新耐震
31	福祉型児童発達支援センター (八尾しょうとく園)	西高安町3丁目	RC	1/0	S63年	A	新耐震
32	生涯学習センター	旭ヶ丘5丁目	RC	4/1	H6年	A	新耐震

番号	施設名	所在地	構造	階数	建設年度	耐震性能	備考
33	八尾北医療センター	桂町6丁目	RC	2/0	S57年	A	新耐震
34	西郡そよかぜこども園	桂町2丁目	RC	2/0	H7年	A	新耐震
35	安中ひかりこども園	安中町8丁目	S	3/0	H29年	A	新耐震
36	志紀おおぞらこども園	志紀町西4丁目	RC	2/0	H30年	A	新耐震
37	東山本わかばこども園	東町3丁目	S	3/0	H30年	A	新耐震
38	南山本せせらぎこども園	山本町南3丁目	S	2/0	H30年	A	新耐震
39	(旧)山本南保育所	山本町南2丁目	RC	2/0	S46年	A	補強不要
40	(旧)山本南保育所多目的室	山本町南2丁目	S	1/0	H12年	A	プレハブ 新耐震
41	大畑山野外活動センター	恩智中町4丁目	S/RC	1/0	H1年	A	新耐震
42	桂青少年会館	桂町4丁目	RC	3/0	S50年	A	耐震補強済
43	安中青少年会館	南本町8丁目	RC	3/0	S50年	A	耐震補強済
44	清掃庁舎	高美町5丁目	RC	2/0	S43年	A	耐震補強済
45	清掃庁舎	高美町5丁目	RC	2/0	S48年	A	耐震補強済
46	清掃庁舎浴場	高美町5丁目	RC	1/0	H10年	A	新耐震
47	八尾市清協公社事務所	福栄町4丁目	RC	2/0	S50年	A	平成22年度診断完了
48	市立衛生処理場	上尾町8丁目	RC	2/1	H6年	A	新耐震
49	市立斎場	南植松町3丁目	RC	2/0	H13年	A	新耐震
50	市立リサイクルセンター	曙町2丁目	S/SRC. RC	4/0	H20年	A	新耐震
51	一般廃棄物最終処分場	上尾町9丁目	RC	1/0	H7年	A	新耐震
52	まちなみセンター	久宝寺3丁目	S/RC	2/0	H11年	A	新耐震
53	土木管理事務所	曙町2丁目	RC	3/0	S49年	A	耐震補強済
54	市立病院	龍華町1丁目	S/RC	8/1	H15年	A	新耐震
55	市立病院北館	龍華町1丁目	S	5/0	H26年	A	新耐震
56	消防本部庁舎	高美町5丁目	RC	3/0	S49年	A	耐震補強済
57	消防署山本分署	西山本町3丁目	RC	2/0	S45年	A	耐震補強済
58	消防署志紀出張所	志紀町西2丁目	RC	2/0	H17年	A	新耐震
59	消防署栄町出張所	栄町2丁目	RC	3/0	S43年	A	耐震補強済
60	消防署高安出張所	千塚2丁目	RC	2/0	S58年	A	新耐震
61	消防署亀井出張所	亀井町2丁目	RC	2/0	H1年	A	新耐震
62	水道局庁舎	光南町1丁目	RC	4/0	H28年	A	新耐震
63	高安受水場(送水ポンプ棟)	服部川1丁目	RC	2/1	H30年	A	新耐震
64	教育センター(旧高安中学校)	水越2丁目	RC	3/0	S58年	A	耐震補強済
65	山本球場	山本町南7丁目	RC	1/0	H2年	A	新耐震
66	総合体育館	青山町3丁目	RC	3/1	H9年	A	新耐震
67	屋内プール	上尾町7丁目	SRC/RC	3/1	H11年	A	新耐震
68	くらし学習館	本町3丁目	S	2/0	H16年	A	新耐震

番号	施設名	所在地	構造	階数	建設年度	耐震性能	備考
69	八尾図書館	本町2丁目	SRC	4/1	H25年	A	新耐震
70	志紀図書館	志紀町西1丁目	SRC	1/0	H8年	A	府住志紀住宅1F部分 新耐震
71	埋蔵文化財調査センター	幸町4丁目	RC	2/0	S49年	A	平成21年診断済
72	しおんじやま古墳学習館	大竹5丁目	S/RC	1/0	H15年	A	新耐震
73	歴史民俗資料館	千塚3丁目	RC	2/0	S61年	A	新耐震
74	南木の本防災体育館	南木の本3丁目	RC	3/0	S55年	A	耐震補強済
75	市立中小企業サポートセンター (八尾市商工会議所会館内)	清水町1丁目	RC	3/0	H23年	A	新耐震
76	八尾市保健所	清水町1丁目	RC	2/0	S39年	A	耐震補強済