

橋梁個別施設計画
【道路橋編】

【八尾市】

令和2年3月

目 次

1. 対象施設	-----	1
2. 計画期間	-----	1
3. 対策の優先順位の考え方	-----	2
4. 個別施設の状態等	-----	4
5. 対策内容と実施時期	-----	5
6. 対策費用	-----	23

1. 対象施設

道路橋 398 橋を対象とする。


※八尾市が管理する橋梁は道路橋 440 橋であるが、当該個別施設計画では市道認定路線上に架かる橋梁のみを対象とする。

2. 計画期間

当該個別施設計画の計画期間は、令和 2 年度～令和 6 年度（2020 年度～2024 年度）までの 5 年間とする。

3. 対策の優先順位の考え方

橋梁の健全性が低い橋梁を優先して対策し、立地条件や環境等による橋梁の重要度を考慮して優先順位を決定する。



橋梁の健全性による評価点 $C = A + B$

①部材単位の健全性に関する評価点 $A = \sum a_i$

部材		判定区分と配点 (a_i)				摘 要
		IV	III	II	I	
主部材	主桁	1000	10	4	0	
	横桁	1000	10	4	0	
	床版	1000	10	4	0	
	下部構造	1000	10	4	0	
	支承部	1000	10	4	0	
二次部材	縦桁	1000	3	1	0	
	排水施設	1000	7	3	0	
	高欄・地覆・防護柵	1000	3	1	0	
	舗装	1000	7	3	0	
	付属施設	1000	3	1	0	
	伸縮装置	1000	7	3	0	
	落橋防止システム	1000	3	1	0	
その他	1000	3	1	0		
調査	詳細調査	5				※
	追跡調査	2				※

※対策区分の判定がS1(詳細調査)、S2(追跡調査)の場合、上記配点を加算する
 詳細調査：損傷原因や進行可能性が不明であり、補修等の必要性の判断が困難
 追跡調査：進行性の損傷に対し、進行度を把握したうえで適切な補修を検討

②橋梁毎の健全性に関する評価点 B

判定	判定区分と配点 (B)				摘 要
	IV	III	II	I	
橋梁毎の判定区分	1000	300	100	0	

橋梁の重要度に関する評価点 $D = \sum d_i$

下記の6項目を橋梁の重要度の評価項目として設定

【迂回路の有無による配点(d1)】

迂回路の有無	配点	摘要
迂回路なし	20	
迂回路あり	下表	

迂回路の条件		配点	摘要
横断歩道橋		0	
側道橋・人道橋	100m圏内に迂回路なし	3	迂回路として利用できる橋梁が100m圏内にある場合は迂回路あり
	100m圏内に迂回路あり	0	
車道橋(乗用車通行可)	乗用車の迂回路なし	15	歩行者の迂回路あり
	300m圏内に迂回路なし	3	
車道橋(大型車通行可)	300m圏内に迂回路あり	0	迂回路として利用できる同幅員の橋梁が300m圏内にある場合は迂回路あり
	大型車の迂回路なし	15	
車道橋(大型車通行可)	500m圏内に迂回路なし	3	迂回路として利用できる同幅員の橋梁が500m圏内にある場合は迂回路あり
	500m圏内に迂回路あり	0	

側道橋・人道橋：有効幅員2m未満又はラバーポール等により乗用車の通行が制限された橋梁

車道橋(乗用車通行可)：有効幅員2m以上3m未満

車道橋(大型車通行可)：有効幅員3m以上

※迂回路距離は歩行者200m(100m×2)と車両1km(0.5km×2)を目安とした

【路下条件に関する配点(d2)】

路下条件	配点	摘要
鉄道、高速道路、自専道	20	
国道・府県道	15	
市道	10	
公園・駐車場・駐輪場	5	高水敷含む
河川・空き地	0	

【利用条件に関する配点(d3)】

利用条件	配点	摘要
車道(2車線以上)	10	有効幅員3m以上かつ中央線あり(車道の有効幅員6m以上)
車道(1車線のみ)	7	有効幅員3m以上かつ中央線なし
乗用車通行可	4	有効幅員2m以上3m未満
側道橋・人道橋	2	有効幅員2m未満又はラバーポール等により乗用車の通行が制限された橋梁
横断歩道橋	1	

【橋長に関する配点(d4)】

橋長	配点	摘要
50m以上	20	
15m以上～50m未満	15	
10m以上～15m未満	10	
3m以上～10m未満	5	
3m未満	1	

【ライフラインの付設の有無に関する配点(d5)】

ライフライン	配点	摘要
ライフラインが複数設置	10	※
ライフライン1種類のみ設置	5	※
ライフラインの付設無し	0	

※桁下又は地覆に添架されたライフラインを対象とする

【路線の重要度に関する配点(d6)】

路線の重要度	配点	摘要
重要度1(緊急交通路等)	10	八尾市地域防災計画
重要度2(幹線道路等)	5	市道1級、2級
重要度3(一般道路等)	1	市道 その他
重要度4(重要物流道路)	7	八尾市該当なし
重要度5(避難路)	5	八尾市地域防災計画
重要度6(バス路線)	8	高槻バス、大坂バス、藤井寺市公共施設循環バス
重要度7(通学路指定)	3	

対象橋梁が上記d6の条件に重複して該当する場合は、重複点数計上する。

4. 個別施設の状態等

令和2年3月末時点の橋梁毎の健全性は、健全性Ⅰが63橋（15.8%）、健全性Ⅱが322橋（80.9%）、健全性Ⅲが13橋（3.3%）、健全性Ⅳは0橋（0%）である。

判定区分Ⅰ	判定区分Ⅱ	判定区分Ⅲ	判定区分Ⅳ	計
63橋	322橋	13橋	0橋	398橋

表-5.4 判定区分

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

道路橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省 道路局）より抜粋

5. 対策内容と実施時期

凡例 ←→ 対策時期

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考	
				R2	R3	R4	R5	R6				
1	高安11号橋	15.4	Ⅲ		設計 4.0	←→ 当て板等 点検 12.5				369	16.5	
2	新福栄橋歩道橋2	26.5	Ⅲ	設計 4.0	←→ 主桁切断等 点検 21.3					366	25.3	
3	竹淵橋	17.6	Ⅲ	←→ ひびわれ 8.6	←→ 注入等 点検 0.2					363	8.8	
4	新福栄橋歩道橋1	26.5	Ⅲ	設計 4.0	←→ 主桁切断等 点検 21.3					361	25.3	
5	平鍋橋	18.3	Ⅲ	←→ ひびわれ 8.6	←→ 注入等 点検 0.2					354	8.8	
6	古橋	26.5	Ⅲ	←→ ひびわれ 11.3	←→ 注入等 点検 0.2					348	11.5	
7	萬右衛門橋	27.1	Ⅲ	設計 4.0	←→ 伸縮装置 点検 11.5	←→ 後打ちコンクリート 補修等				343	15.5	
8	鳥井橋	18.3	Ⅲ	←→ 伸縮装置 14.1	←→ 取替等 点検 0.2					343	14.3	
9	砂田橋	15.8	Ⅲ	←→ ひびわれ 14.1	←→ 注入等 点検 0.2					343	14.3	
10	曙川24号橋	5.2	Ⅲ		←→ 設計 2.0	←→ 当て板等 点検 5.9				341	7.9	
11	安清橋	9.9	Ⅲ	設計 2.0	←→ 当て板等 8.6	←→ 点検 0.1				337	10.7	
12	曙川1号橋	7.0	Ⅲ	設計 2.0	←→ 当て板等 5.8	←→ 点検 0.1				331	7.9	
13	志紀1号橋	6.8	Ⅲ		設計 2.0	←→ 断面修復等 点検 5.9				330	7.9	
14	萱振新橋	17.4	Ⅱ	点検 0.2	設計 4.0	←→ ひびわれ等 22.0				165	26.2	
15	山本3号橋(拡幅橋計3橋)	13.4	Ⅱ	点検 0.2	設計 2.0	←→ 断面補修等 33.8				164	36.0	
16	萱振新橋歩道橋	17.5	Ⅱ	点検 0.2	設計 4.0	←→ 塗装差替え等 10.1				161	14.3	
17	新福栄橋	26.4	Ⅱ	点検 0.2	設計 4.0	←→ 断面修復等 29.5				161	33.7	
18	竜華18号橋	6.5	Ⅱ	点検 0.2	設計 2.0	←→ 伸縮装置取替等 15.0				160	17.2	対策済み
19	山本1号橋	2.9	Ⅱ		設計 点検 1.1	←→ 断面修復等 2.0				157	3.1	対策済み
20	南太子橋	14.9	Ⅱ		設計 点検 2.1	←→ 排水管 取替等 28.7				154	30.8	対策済み
21	新家東橋	18.0	Ⅱ		点検 0.2			設計 4.0		153	4.2	設計委託済み

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考	
				R2	R3	R4	R5	R6				
22	山本49号橋	山本第473号線	3.9	II			点検 0.1			152	0.1	事後保全管理
23	八尾2号橋	八尾西郡線	3.4	II			点検 0.1		設計 1.0	152	1.1	事後保全管理
24	恩智橋	南高安第27号線	18.2	II		点検 0.2			設計 4.0	151	4.2	
25	三野郷橋	山本第27号線	27.6	II		点検 0.2			設計 4.0	150	4.2	
26	南高安29号橋	南高安第357号線	3.4	II			点検 0.1			150	0.1	事後保全管理
27	山本56号橋	八尾第207号線	7.0	II			点検 0.1		設計 2.0	149	2.1	
28	新家中ノ橋	八尾第475号線	18.0	II		点検 0.2				148	0.2	
29	竜華58号橋	竜華第44号線	16.5	II		点検 0.2				148	0.2	
30	針之木橋	山本第237号線	28.3	II		点検 0.2				147	0.2	
31	式部橋	山本第73号線	26.6	II		点検 0.2				147	0.2	
32	山本53号橋	山本第523号線	3.7	II			点検 0.1			147	0.1	事後保全管理
33	竹淵20号橋	竜華第290号線	3.1	II			点検 0.1			147	0.1	事後保全管理
34	スマイレ橋(拡幅橋 計3橋)	弥刀上之島線	4.2	II			点検 0.1			147	0.1	事後保全管理
35	大正1号橋	若林沼線	3.4	II			点検 0.1			147	0.1	事後保全管理
36	高安7号橋	山本第306号線	2.3	II			点検 0.1			146	0.1	事後保全管理
37	竜華76号橋	竜華第316号線	5.6	II			点検 0.1			146	0.1	
38	竹淵1号橋	竜華第45号線	2.1	II			点検 0.1			145	0.1	事後保全管理
39	二ノ橋	南高安第58号線	4.0	II			点検 0.1			145	0.1	事後保全管理
40	垣内橋	南高安第38号線	18.3	II		点検 0.2				145	0.2	
41	大正21号橋	若林沼線	3.2	II			点検 0.1			145	0.1	事後保全管理
42	曙橋	山本第374号線	5.1	II			点検 0.1			144	0.1	
43	東郷新橋	八尾山本線	13.5	II			点検 0.1			144	0.1	

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考	
				R2	R3	R4	R5	R6				
44	電光橋	八尾第238号線	7.5	II		点検 0.2				144	0.2	
45	山本38号橋	山本第380号線	5.8	II			点検 0.1			144	0.1	
46	大正67号橋	大正第387号線	2.3	II			点検 0.1			144	0.1	事後保全管理
47	竜華6号橋	太子堂長吉線	3.0	II			点検 0.1			144	0.1	事後保全管理
48	八尾22号橋	八尾第67号線	15.8	II		点検 0.2				143	0.2	
49	竜華48号橋	竜華第214号線	2.2	II			点検 0.1			143	0.1	事後保全管理
50	鳩川橋	木ノ本田井中線	8.4	II		点検 0.2				143	0.2	
51	小澤橋(拡幅橋 計2橋)	木ノ本田井中線	7.3	II		点検 0.2				143	0.2	
52	大正69号橋	大正第434号線	6.0	II			点検 0.1			143	0.1	
53	石塚橋	西郡第36号線	28.0	II		点検 0.2				142	0.2	
54	旭ヶ丘新橋	八尾第441号線	13.5	II			点検 0.1			142	0.1	
55	曙川9号橋(拡幅橋 計3橋)	曙川第74号線	6.1	II			点検 0.1			142	0.1	
56	五陵橋	山本第255号線	28.6	II		点検 0.2				142	0.2	
57	南高安28号橋	南高安第269号線	2.3	II			点検 0.1			142	0.1	事後保全管理
58	山本55号橋	山本第567号線	5.1	II			点検 0.1			142	0.1	
59	新沢橋	西郡第58号線	27.5	II		点検 0.2				141	0.2	
60	竹淵2号橋	竜華第293号線	2.9	II			点検 0.1			141	0.1	事後保全管理
61	落合橋	山本第254号線	22.1	II		点検 0.2				141	0.2	
62	志紀18号橋	志紀第174号線	2.1	II			点検 0.1			141	0.1	事後保全管理
63	第二京洛橋	山本第333号線	3.9	II			点検 0.1			141	0.1	事後保全管理
64	新亀井橋	竜華第293号線	26.6	II		点検 0.2				141	0.2	
65	じゅうろく橋	南高安第6056号線	18.7	II		点検 0.2				140	0.2	

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考	
				R2	R3	R4	R5	R6				
66	川田橋	南高安第4号線	18.2	II		点検 0.2				140	0.2	
67	八尾1号橋	八尾西郡線	2.9	II			点検 0.1			140	0.1	事後保全管理
68	高砂橋	山本第291号線	28.0	II		点検 0.2				139	0.2	
69	受堤橋	西郡第58号線	27.5	II		点検 0.2				139	0.2	
70	六ノ坪橋	山本第361号線	26.5	II		点検 0.2				139	0.2	
71	南高安19号橋	南高安第6043号線	3.4	II			点検 0.1			139	0.1	
72	大正71号橋	大正第434号線	2.5	II			点検 0.1			139	0.1	
73	大正27号橋	大正第81号線	2.2	II			点検 0.1			139	0.1	
74	三ノ坪橋	山本第361号線	26.5	II		点検 0.2				138	0.2	
75	福栄橋	山本第246号線	26.5	II		点検 0.2				138	0.2	
76	曙川15号橋	曙川第164号線	9.7	II		点検 0.2				138	0.2	
77	桜ヶ丘新橋	八尾第444号線	15.0	II		点検 0.2				138	0.2	
78	竜華4号橋	竜華第45号線	2.3	II			点検 0.1			138	0.1	対策済み
79	ひのき橋	竜華第64号線	6.5	II			点検 0.1			137	0.1	
80	南高安5号橋	南高安第22号線	3.3	II			点検 0.1			137	0.1	事後保全管理
81	大正22号橋	大正第69号線	3.0	II			点検 0.1			137	0.1	事後保全管理
82	高安2号橋	高安第3号線	2.6	II			点検 0.1			137	0.1	事後保全管理
83	沢の川橋	大正第457号線	6.9	II			点検 0.1			137	0.1	
84	東北橋	大正第458号線	6.9	II			点検 0.1			137	0.1	
85	大正68号橋	大正第428号線	2.2	II			点検 0.1			137	0.1	事後保全管理
86	畑中橋	山本服部川線	7.3	II			点検 0.1			136	0.1	
87	山本30号橋	山本第203号線	5.9	II		点検 0.2				136	0.2	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
88	玉福橋	西郡第58号線	27.5	II		点検 0.2				135	0.2	
89	無名橋	高安第68号線	38.7	II		点検 0.2				135	0.2	
90	都橋	曙川第53号線	4.7	II			点検 0.1			134	0.1	事後保全管理
91	竜華40号橋	竜華第69号線	2.7	II			点検 0.1			134	0.1	事後保全管理
92	東南橋	大正第457号線	6.9	II			点検 0.1			134	0.1	
93	西南橋	大正第457号線	6.9	II			点検 0.1			134	0.1	
94	山本36号橋	高安第42号線	3.3	II			点検 0.1			134	0.1	事後保全管理
95	山本2号橋	八尾第207号線	6.2	II			点検 0.1			134	0.1	
96	大正43号橋(拡幅橋 計2橋)	大正第233号線	7.0	II			点検 0.1			133	0.1	
97	竜華36号橋	竜華第66号線	6.4	II			点検 0.1			133	0.1	
98	都留美橋	曙川第76号線	5.0	II			点検 0.1			133	0.1	
99	大正45号橋	大正第236号線	7.0	II			点検 0.1			133	0.1	
100	陽喜橋	南高安第75号線	12.5	II			点検 0.1			133	0.1	
101	山本2号歩道橋	八尾第207号線	6.7	II			点検 0.1			133	0.1	
102	竜華31号橋	竜華第59号線	9.5	II			点検 0.1			133	0.1	
103	志紀3号橋	志紀第3号線	2.3	II			点検 0.1			133	0.1	事後保全管理
104	大正36号橋	大正第171号線	7.3	II			点検 0.1			133	0.1	
105	八尾62号橋	八尾第737号線	2.9	II			点検 0.1			133	0.1	事後保全管理
106	志紀5号橋	志紀第37号線	7.0	II			点検 0.1			132	0.1	
107	曙川11号橋	曙川第84号線	4.9	II			点検 0.1			132	0.1	
108	曙川16号橋	曙川第178号線	4.4	II			点検 0.1			132	0.1	
109	南高安3号橋	南高安第18号線	3.4	II			点検 0.1			132	0.1	事後保全管理

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
110	殿本橋	大正第389号線	10.0	II			点検 0.1			132	0.1	
111	昭和橋	楠根上尾線	4.5	II			点検 0.1			132	0.1	事後保全管理
112	山本45号橋	山本第413号線	3.3	II			点検 0.1			132	0.1	事後保全管理
113	大正橋	南高安第163号線	14.0	II			点検 0.1			132	0.2	
114	池田橋	南高安第39号線	18.2	II		点検 0.2				132	0.2	
115	南高安1号橋	南高安第75号線	5.3	II			点検 0.1			132	0.1	対策済み
116	曙川13号橋	曙川第12号線	4.8	II			点検 0.1			131	0.1	事後保全管理
117	茶之木橋	南高安第55号線	13.2	II			点検 0.1			131	0.1	
118	藤乃木橋	大正第457号線	6.9	II			点検 0.1			131	0.1	
119	久宝寺9号橋	久宝寺第8号線	2.8	II			点検 0.1			131	0.1	事後保全管理
120	八丁の間橋	八尾第469号線	12.5	II			点検 0.1			129	0.1	
121	野上橋	大正第36号線	8.7	II			点検 0.1			129	0.1	
122	大正3号橋	大正第75号線	5.3	II			点検 0.1			129	0.1	
123	竜華25号橋	竜華第29号線	4.9	II			点検 0.1			129	0.1	事後保全管理
124	南高安11号橋	南高安第83号線	4.5	II			点検 0.1			128	0.1	事後保全管理
125	志紀2号橋	曙川第142号線	6.7	II			点検 0.1			128	0.1	
126	久宝寺23号橋	久宝寺第54号線	3.1	II			点検 0.1			128	0.1	事後保全管理
127	久宝寺14号橋	久宝寺第11号線	2.4	II			点検 0.1			128	0.1	事後保全管理
128	竹淵歩道橋	竜華第3102号線	16.6	II		点検 0.2				128	0.2	
129	竹淵8号橋	竜華第22号線	3.7	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理
130	志紀4号橋	志紀第12号線	2.6	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理
131	阿古瀬橋	竜華第435号線	4.4	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
132	曙川19号橋	曙川第178号線	3.7	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理
133	山本44号橋	山本第411号線	3.3	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理
134	八尾44号橋	八尾第398号線	2.8	II			点検 0.1			127	0.1	事後保全管理
135	神田橋	山本第361号線	25.3	II		点検 0.2				127	0.2	
136	山本17号橋	山本第92号線	2.6	II			点検 0.1			126	0.1	事後保全管理
137	藤田橋	南高安第6053号線	18.2	II		点検 0.2				126	0.2	
138	若栄橋	大正第157号線	10.0	II			点検 0.1			126	0.1	
139	南高安27号橋	南高安第249号線	5.9	II			点検 0.1			126	0.1	
140	竜華24号橋	竜華第28号線	4.2	II			点検 0.1			126	0.1	事後保全管理
141	久宝寺30号橋	竜華第202号線	2.3	II			点検 0.1			126	0.1	事後保全管理
142	新橋	八尾第163号線	4.1	II			点検 0.1			126	0.1	事後保全管理
143	八尾7号橋	八尾第49号線	2.3	II			点検 0.1			126	0.1	事後保全管理
144	山本6号橋	山本第235号線	6.5	II			点検 0.1			125	0.1	
145	美好橋	山本第104号線	4.4	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
146	竹淵7号橋	竜華第22号線	4.0	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
147	高安5号橋	山本第270号線	3.2	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
148	竜華8号橋	佐堂太子堂線	2.4	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
149	山本42号橋	山本第254号線	2.3	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
150	久宝寺3号橋	佐堂太子堂線	2.2	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
151	山本24号橋	山本第148号線	3.4	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
152	竹淵5号橋	竜華第19号線	3.3	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
153	満寿美橋	竜華第112号線	6.5	II			点検 0.1			125	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
154	大正58号橋	大正第4005号線	3.0	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
155	空港青地橋	志紀第245号線	10.8	II			点検 0.1			125	0.1	
156	大正55号橋	大正第321号線	8.3	II			点検 0.1			125	0.1	
157	二俣橋	曙川第72号線	7.1	II			点検 0.1			125	0.1	
158	大正16号橋	大正第51号線	4.1	II			点検 0.1			125	0.1	事後保全管理
159	曙川32号橋	曙川第73号線	7.0	II			点検 0.1			124	0.1	
160	大正47号橋	大正第238号線	4.9	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
161	大正48号橋	大正第243号線	4.8	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
162	大正52号橋	大正第251号線	4.8	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
163	大正50号橋	大正第249号線	4.8	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
164	山本16号橋	山本第60号線	4.7	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
165	南高安23号橋	南高安第199号線	4.7	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
166	南高安15号橋	南高安第131号線	4.5	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
167	志紀6号橋	志紀第42号線	4.4	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
168	太閤橋	山本第278号線	4.4	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
169	高安14号橋	高安第84号線	3.6	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
170	南高安24号橋	南高安第209号線	3.0	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
171	八尾30号橋	八尾第218号線	2.3	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
172	山本18号橋	山本第111号線	6.5	II			点検 0.1			124	0.1	
173	山本32号橋	山本第208号線	6.4	II			点検 0.1			124	0.1	
174	山本26号橋	山本第186号線	6.4	II			点検 0.1			124	0.1	
175	南小阪合橋	山本第164号線	6.2	II			点検 0.1			124	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
176	山本34号橋	山本第257号線	3.8	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
177	久宝寺2号橋	佐堂太子堂線	2.2	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
178	柏村地内橋	曙川第75号線	5.1	II			点検 0.1			124	0.1	
179	竜華橋	竜華第97号線	4.6	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
180	八尾5号橋	八尾第254号線	3.2	II			点検 0.1			124	0.1	事後保全管理
181	龍華橋	竜華第65号線	12.9	II			点検 0.1			124	0.1	
182	れんごうはし	曙川第73号線	6.5	II			点検 0.1			123	0.1	
183	志紀1号橋歩道橋	曙川第23号線	6.1	II			点検 0.1			123	0.1	
184	竜華32号橋(拡幅橋計2橋)	竜華第64号線	2.6	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
185	竹淵11号橋	竜華第40号線	2.5	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
186	南高安9号橋	南高安第41号線	2.3	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
187	南高安13号橋	南高安第105号線	2.3	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
188	南高安7号橋	南高安第33号線	2.1	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
189	山本51号橋	山本第481号線	2.8	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
190	南高安26号橋	南高安第238号線	2.6	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
191	南高安2号橋	山本第278号線	2.4	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
192	山本35号橋	山本第5002号線	3.2	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
193	大正4号橋	大正第98号線	2.5	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
194	竹淵4号橋	竜華第2号線	3.1	II			点検 0.1			123	0.1	事後保全管理
195	大正44号橋	大正第234号線	7.1	II			点検 0.1			122	0.1	
196	ふじかみばし	竜華第63号線	6.0	II			点検 0.1			122	0.1	
197	大正37号橋	大正第202号線	4.5	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
198	曙川18号橋	曙川第178号線	4.0	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
199	大正66号橋	大正第201号線	4.0	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
200	高安15号橋	高安第86号線	3.6	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
201	竜華21号橋	竜華第24号線	3.3	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
202	八尾58号橋	八尾第575号線	3.0	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
203	竜華33号橋	竜華第64号線	3.0	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
204	南高安12号橋	南高安第87号線	3.0	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
205	八尾32号橋	八尾第471号線	2.5	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
206	久宝寺12号橋	久宝寺第10号線	2.4	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
207	大正2号橋	竜華第135号線	2.3	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
208	大西橋	南高安第61号線	12.4	II			点検 0.1			122	0.1	
209	天神橋	竜華第103号線	8.8	II			点検 0.1			122	0.1	
210	櫻橋	曙川第101号線	4.9	II			点検 0.1			122	0.1	事後保全管理
211	曙川31号橋	曙川第73号線	2.9	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
212	大正29号橋	大正第83号線	2.7	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
213	久宝寺18号橋	久宝寺第24号線	2.4	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
214	竜華12号橋	竜華第292号線	2.0	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
215	竜華37号橋	竜華第67号線	9.0	II			点検 0.1			121	0.1	
216	堀田橋	南高安第162号線	7.9	II			点検 0.1			121	0.1	
217	曙川29号橋	曙川第417号線	7.6	II			点検 0.1			121	0.1	
218	大正64号橋	大正第334号線	7.1	II			点検 0.1			121	0.1	
219	大正42号橋	大正第232号線	7.0	II			点検 0.1			121	0.1	

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考	
				R2	R3	R4	R5	R6				
220	南高安16号橋(拡幅橋 計3橋)	南高安第157号線	6.1	II			点検 0.1			121	0.1	
221	竜華62号橋	竜華第356号線	6.6	II			点検 0.1			121	0.1	
222	山本橋(拡幅橋 計2橋)	山本第115号線	6.1	II			点検 0.1			121	0.1	
223	大正49号橋	大正第244号線	4.8	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
224	竜華42号橋	竜華第72号線	2.2	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
225	竜華22号橋	竜華第26号線	4.6	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
226	久宝寺1号橋	久宝寺第7号線	2.3	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
227	山本63号橋(拡幅橋 計2橋)	山本第170号線	6.7	II			点検 0.1			121	0.1	
228	竜華50号橋	竜華第279号線	2.3	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
229	竜華14号橋	八尾第239号線	2.1	II			点検 0.1			121	0.1	事後保全管理
230	神宮寺橋	南高安第82号線	12.4	II			点検 0.1			121	0.1	
231	大正75号橋	大正第481号線	6.1	II			点検 0.1			120	0.1	
232	大正30号橋	大正第89号線	2.8	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
233	高安13号橋	高安第81号線	2.8	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
234	竜華44号橋	竜華第123号線	2.3	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
235	大正6号橋	大正第4号線	2.3	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
236	山本41号橋	山本第217号線	2.2	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
237	竜華23号橋	竜華第27号線	4.7	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
238	高安6号橋	山本第295号線	3.4	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
239	高安10号橋	高安第18号線	2.4	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
240	志紀16号橋	志紀第149号線	2.2	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
241	南老原十五橋	志紀第245号線	9.1	II			点検 0.1			120	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
242	西村橋	大正第268号線	7.3	II			点検 0.1			120	0.1	
243	山和橋	大正第265号線	6.6	II			点検 0.1			120	0.1	
244	よしみ橋	山本第108号線	6.3	II			点検 0.1			120	0.1	
245	竹淵6号橋	竜華第20号線	4.0	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
246	竹淵10号橋	竜華第30号線	4.0	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
247	久宝寺11号橋	久宝寺第9号線	3.4	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
248	久宝寺4号橋	佐堂太子堂線	2.2	II			点検 0.1			120	0.1	事後保全管理
249	曙川17号橋	曙川第178号線	4.8	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
250	志紀13号橋	志紀第101号線	3.2	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
251	南高安17号橋	南高安第6035号線	2.5	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
252	竹淵9号橋	竜華第30号線	2.9	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
253	竜華15号橋	八尾第240号線	2.3	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
254	竜華54号橋	竜華第68号線	2.8	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
255	雨栄橋	大正第85号線	2.5	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
256	曙川4号橋	曙川第24号線	4.7	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
257	竜華2号橋	八尾第242号線	2.3	II			点検 0.1			119	0.1	事後保全管理
258	八尾56号橋	八尾第556号線	2.8	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
259	八尾57号橋	八尾第558号線	2.8	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
260	八尾59号橋	八尾第1207号線	2.8	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
261	山本21号橋	山本第117号線	2.3	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
262	南高安21号橋	南高安第6091号線	2.2	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
263	大正57号橋	大正第4004号線	2.2	II			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
264	高安 8号橋	高安第1号線	4.0	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
265	新生橋	竜華第42号線	6.4	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	
266	山本 1 5号橋	山本第47号線	5.0	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	
267	大正 5 1号橋	大正第250号線	4.8	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
268	山本 4 7号橋	山本第432号線	4.1	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
269	山本 5 0号橋	山本第480号線	3.4	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
270	八尾 4号橋	八尾第238号線	2.1	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
271	山本 5 2号橋	山本第482号線	2.8	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	事後保全管理
272	八尾 1 4号橋	八尾第29号線	2.4	Ⅱ			点検 0.1			118	0.1	対策済み
273	山本 1 4号橋	山本第36号線	4.5	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
274	高安 1 2号橋	高安第48号線	2.8	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
275	竜華 5 1号橋	竜華第279号線	2.3	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
276	大正 2 4号橋	大正第72号線	2.2	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
277	久宝寺 1 6号橋	久宝寺第12号線	2.1	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
278	八尾 1 7号橋	八尾第36号線	3.0	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
279	竜華 5号橋	竜華第112号線	6.4	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	
280	竜華 9号橋	佐堂太子堂線	2.4	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
281	山本 3 7号橋	山本第366号線	2.0	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
282	八尾 6 1号橋	八尾第626号線	8.5	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	
283	平成橋	大正第4102号線	8.4	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	
284	八尾 6 3号橋	八尾第122号線	7.5	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	
285	山本 2 5号橋	山本第178号線	6.6	Ⅱ			点検 0.1			117	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
286	竜華71号橋	竜華第454号線	6.5	II			点検 0.1			117	0.1	
287	曙川5号橋	曙川第42号線	6.3	II			点検 0.1			117	0.1	
288	穴樋橋	山本第390号線	6.3	II			点検 0.1			117	0.1	
289	山本13号橋	山本第19号線	4.4	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
290	八尾48号橋	八尾第1021号線	3.3	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
291	久宝寺10号橋	久宝寺第9号線	3.3	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
292	八尾54号橋	八尾第513号線	3.1	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
293	中橋	久宝寺第18号線	7.2	II			点検 0.1			117	0.1	
294	曙川23号橋	曙川第445号線	5.4	II			点検 0.1			117	0.1	
295	宝光橋	山本第42号線	4.5	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
296	志紀12号橋	志紀第100号線	3.9	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
297	久宝寺26号橋	久宝寺第72号線	2.1	II			点検 0.1			117	0.1	事後保全管理
298	八尾15号橋	八尾第31号線	2.0	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
299	山本31号橋	山本第205号線	6.9	II			点検 0.1			116	0.1	
300	あけぼの橋	曙川第255号線	6.0	II			点検 0.1			116	0.1	
301	大正88号橋	大正第485号線	4.5	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
302	南高安18号橋	南高安第6042号線	2.9	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
303	志紀7号橋	志紀第49号線	2.9	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
304	山本10号橋(拡幅橋 計2橋)	山本第2号線	3.5	II			点検 0.1			116	0.1	対策済み
305	竜華20号橋	竜華第20号線	2.3	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
306	八尾10号橋	八尾新家線	3.6	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理
307	曙川12号橋	曙川第85号線	2.1	II			点検 0.1			116	0.1	事後保全管理

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
308	竜華56号橋	竜華第3053号線	2.0	II			点検 0.1			115	0.1	事後保全管理
309	大正41号橋(歩)	大正第231号線	9.3	II			点検 0.1			115	0.1	
310	竜華70号橋	竜華第454号線	8.1	II			点検 0.1			115	0.1	
311	竜華13号橋	八尾第239号線	2.8	II			点検 0.1			115	0.1	事後保全管理
312	竜華16号橋(240号線)	竜華第240号線	2.3	II			点検 0.1			115	0.1	事後保全管理
313	竜華52号橋	竜華第279号線	2.3	II			点検 0.1			114	0.1	事後保全管理
314	山本48号橋	山本第444号線	2.3	II			点検 0.1			114	0.1	事後保全管理
315	山本22号橋	山本第118号線	2.1	II			点検 0.1			114	0.1	事後保全管理
316	八尾23号橋	八尾第67号線	3.1	II			点検 0.1			114	0.1	事後保全管理
317	山本29号橋	山本第198号線	6.1	II			点検 0.1			114	0.1	
318	竜華38号橋	竜華第68号線	3.4	II			点検 0.1			114	0.1	事後保全管理
319	久宝寺28号橋	久宝寺第2030号線	2.7	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
320	八尾49号橋	八尾第1074号線	2.0	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
321	桜並木橋	山本第373号線	4.4	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
322	山本7号橋	山本第373号線	3.1	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
323	大正25号橋	大正第73号線	2.8	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
324	高安16号線	高安第88号線	2.4	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
325	竜華45号橋	竜華第124号線	2.1	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
326	竜華34号橋	竜華第64号線	2.6	II			点検 0.1			113	0.1	事後保全管理
327	曙川26号橋	曙川第273号線	6.7	II			点検 0.1			112	0.1	
328	竜華49号橋	竜華第276号線	6.4	II			点検 0.1			112	0.1	
329	八尾35号橋	八尾第234号線	2.5	II			点検 0.1			112	0.1	事後保全管理

橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
				R2	R3	R4	R5	R6			
330	志紀17号橋	2.5	II			点検 0.1			111	0.1	事後保全管理
331	八尾18号橋	2.5	II			点検 0.1			110	0.1	事後保全管理
332	八尾19号橋	2.5	II			点検 0.1			110	0.1	事後保全管理
333	竜華69号橋	6.5	II			点検 0.1			109	0.1	
334	みらいばし	4.1	II			点検 0.1			109	0.1	事後保全管理
335	大正56号橋	2.3	II			点検 0.1			107	0.1	事後保全管理
336	薬師橋	26.6	I		点検 0.2				63	0.2	対策済み
337	新萱振橋	17.8	I		点検 0.2				56	0.2	対策済み
338	東竹淵橋	18.6	I		点検 0.2				55	0.2	対策済み
339	中高橋	28.2	I		点検 0.2				40	0.2	対策済み
340	太子橋	10.1	I		点検 0.2				40	0.2	
341	共和橋	8.1	I			点検 0.1			33	0.1	
342	柳橋	7.2	I			点検 0.1			33	0.1	
343	下田橋	13.4	I			点検 0.1			31	0.1	対策済み
344	東百済橋	10.0	I			点検 0.1			31	0.1	対策済み
345	北木の本橋	9.6	I			点検 0.1			31	0.1	
346	新中之橋	16.0	I		点検 0.2				30	0.2	対策済み
347	大正70号橋	9.6	I			点検 0.1			30	0.1	
348	旭橋	7.5	I			点検 0.1			30	0.1	
349	高安1号橋	2.5	I			点検 0.1			26	0.1	対策済み
350	大畑橋	25.0	I		点検 0.2				24	0.2	対策済み
351	大正76号橋	5.9	I			点検 0.1			24	0.1	対策済み

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
352	八尾33号橋	八尾第233号線	3.1	I			点検 0.1			23	0.1	事後保全管理
353	山本28号橋	山本第198号線	2.7	I			点検 0.1			22	0.1	事後保全管理
354	竜華28号橋	竜華第52号線	2.4	I			点検 0.1			22	0.1	対策済み
355	桜橋	八尾第100号線	7.2	I			点検 0.1			21	0.1	
356	山本11号橋	山本第14号線	3.6	I			点検 0.1			21	0.1	事後保全管理
357	曙川14号橋	曙川第177号線	4.0	I			点検 0.1			19	0.1	対策済み
358	山本54号橋	山本第526号線	3.5	I			点検 0.1			18	0.1	事後保全管理
359	印田橋	大正第59号線	7.4	I			点検 0.1			16	0.1	
360	曙川28号橋	曙川第417号線	7.1	I			点検 0.1			16	0.1	
361	山本19号橋	山本第113号線	6.7	I			点検 0.1			16	0.1	
362	大正41号橋	大正第231号線	5.6	I			点検 0.1			16	0.1	対策済み
363	大正53号橋	大正第287号線	4.6	I			点検 0.1			16	0.1	対策済み
364	大和橋	山本第53号線	4.5	I			点検 0.1			16	0.1	事後保全管理
365	中葉橋	山本第40号線	4.4	I			点検 0.1			16	0.1	事後保全管理
366	久宝寺6号橋	佐堂太子堂線	2.5	I			点検 0.1			16	0.1	事後保全管理
367	竜華10号橋	佐堂太子堂線	2.5	I			点検 0.1			16	0.1	事後保全管理
368	八尾13号橋	八尾第27号線	2.3	I			点検 0.1			16	0.1	事後保全管理
369	南高安20号橋	南高安第6081号線	4.4	I			点検 0.1			15	0.1	対策済み
370	若栄橋人道橋	大正第157号線	10.6	I			点検 0.1			13	0.1	
371	新東北橋	大正第458号線	8.2	I			点検 0.1			13	0.1	
372	南高安25号橋	南高安第230号線	7.6	I			点検 0.1			13	0.1	対策済み
373	大正35号橋	大正第147号線	7.5	I			点検 0.1			13	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
374	常盤橋	久宝寺第18号線	7.4	I			点検 0.1			13	0.1	
375	大正46号橋	大正第237号線	7.0	I			点検 0.1			13	0.1	対策済み
376	竜華61号橋	竜華第451号線	6.5	I			点検 0.1			13	0.1	対策済み
377	曙川3号橋	曙川第16号線	6.1	I			点検 0.1			13	0.1	
378	南河井橋	山本第57号線	4.3	I			点検 0.1			13	0.1	事後保全管理
379	八尾36号橋	八尾第236号線	4.0	I			点検 0.1			13	0.1	事後保全管理
380	八尾3号橋	八尾第238号線	2.5	I			点検 0.1			13	0.1	事後保全管理
381	八尾34号橋	八尾第234号線	2.6	I			点検 0.1			12	0.1	事後保全管理
382	八尾16号橋	八尾第32号線	2.4	I			点検 0.1			12	0.1	事後保全管理
383	大正31号橋	大正第93号線	2.3	I			点検 0.1			12	0.1	事後保全管理
384	竹淵13号橋	竜華第47号線	2.0	I			点検 0.1			12	0.1	対策済み
385	大正23号橋	大正第69号線	2.0	I			点検 0.1			12	0.1	事後保全管理
386	久宝寺33号橋	久宝寺第18号線	7.1	I			点検 0.1			11	0.1	
387	八尾31号橋	八尾第227号線	2.6	I			点検 0.1			11	0.1	事後保全管理
388	八尾12号橋	八尾第25号線	2.5	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
389	大正65号橋	大正第357号線	2.5	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
390	山本46号橋	山本第361号線	2.4	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
391	竜華16号橋(243号線)	竜華第243号線	2.3	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
392	曙川10号橋	曙川第81号線	2.2	I			点検 0.1			9	0.1	対策済み
393	南高安14号橋	南高安第124号線	2.1	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
394	八尾27号橋	八尾第160号線	2.0	I			点検 0.1			9	0.1	事後保全管理
395	北了意橋	大正第4008号線	8.3	I			点検 0.1			8	0.1	

	橋梁名	路線名	橋長 (m)	点検 結果	対策の内容・時期					橋 としての 評価点	概算金額 (百万円) ※税抜	備考
					R2	R3	R4	R5	R6			
396	曙川30号橋	曙川第417号線	5.9	I			点検 0.1			8	0.1	
397	山本12号橋	山本第15号線	4.6	I			点検 0.1			8	0.1	対策済み
398	八尾20号橋	八尾第50号線	4.2	I			点検 0.1			8	0.1	対策済み

6. 対策費用

今後5年間の対策費用は下表の通りである。

計画期間	令和2年 (2020年)	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)
概算費用	72.7百万円	86.5百万円	77.5百万円	80.9百万円	75.2百万円

※税抜金額